
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE DENTRO - ARARIPINA - PE

PREFEITURA ARARIPINA
Cuidando que se transforma

FOTO 01	FOTO 02	FOTO 03
		
PARTE EXTERNA DE TRÁS, PISO CEDENDO, REPAROS DE REBOCOS E PINTURA.	PARTE EXTERNA - INVESTIGAR A ORIGEM DE POSSÍVEL INFILTRAÇÃO E, APÓS O TRATAMENTO, REALIZAR OS REPAROS DE REBOCO E PINTURA DAS PAREDES.	ÁREA EXTERNA - LOCALIZAR POSSÍVEL INFILTRAÇÃO E, APÓS O TRATAMENTO, REALZIZAR OS REPAROS DE REBOCO E PUNTURA DAS PAREDES.
FOTO 04	FOTO 05	FOTO 06
		
REPAROS DE REBOCO E PINTURA E SOLUCIONAR PATOLOGIA DA CEDÊNCIA DO PISO.	REPAROS REBOCO E PINTURA.	REPAROS DO REBOCO, PINTURA E PISO.
FOTO 07	FOTO 08	FOTO 09
		
FACHADA FRONTAL - REPAROS DO REBOCO, PINTURA E PISO. REPAROS NA COBERTURA.	DEMOLÇÃO DE FORRO DE GESSO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS.	DEMOLÇÃO DE FORRO DE GESSO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS. MANUTENÇÃO DE PINTURA.
FOTO 10	FOTO 11	FOTO 12

		
SALA INTERNA (ODONTOLOGIA), INVESTIGAR E CORRIGIR CEDÊNCIA DO PISO, QUE SE ESTENDE ATÉ A PARTE EXTERNA DA UNIDADE.	DEMOLIÇÃO DO FORRO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS, PINTURA DE PAREDES E TETO. SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS.	DEMOLIÇÃO DO FORRO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS, PINTURA DE PAREDES E TETO. SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS.