RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	26/02/2026
OBRA: Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA CÂNDIDA RODRIGUES (DONA LIA)	
CONSTRUTORA:	
CONTRATO Nº:	**CELEBRADO EM:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	



Foto 01 – Localização da Área – Rua José Candido de Morais esquina com Rua Chico Borginho



Foto 02 – Localização da Área – Rua José Candido de Morais esquina com Rua Chico Borginho



Foto 03 – Localização da Área – Rua José Candido de Morais esquina com Rua Chico Borginho



Foto 04 – Localização da Área – Rua José Candido de Morais esquina com Rua Chico Borginho

FISCALIZAÇÃO:	
Observações: Localização da Obra: Rua José Candido de Morais esquina com Rua Chico Borginho	
ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 5.061.062.206/D ART Nº MG20264717081	ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168 Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168 Dados: 2026.02.27 10:44:58 -03'00'